

Dokumentacja fotograficzna:

1. Budynek Agregatowni





2. Budynek nieczynnej stacji transformatorowej



3. Uszkodzona rura spustowa na budynku Agregatorni

